



Badevandskvaliteten er tilfredsstillende

★ ★ ★	Udmærket
★ ★	God
★	Tilfredsstillende
—	Ringe

Fredheimvej (Bækrenden)

Badevandskvalitet

Badevandskvaliteten er tilfredsstillende for badevandsområdet Fredheimvej (Bækrenden).

Du kan altid holde dig orienteret om badevandskvalitetens aktuelle kvalitet via badevandsmodellen på badevand.dk.

Badevandsmodellen kan også downloades som app til smartphones.

Der udtages mindst 10 prøver af badevandets kvalitet i badesæsonen (juni til august).

Modellen er dog endnu ikke præcis for netop dette område, men du kan orientere dig om den generelle badevandskvalitet syd for Rungsted Havn.

Badevandsmodellen kan også downloades som app til smartphones.

Der udtages mindst 10 prøver af badevandets kvalitet i badesæsonen (juni til august).

Mulige forureningskilder

Det er altid godt at være opmærksom på, at der kan være overløb fra kloak langs kysten ved kraftig regn. Hver derfor særlig opmærksom på badevandets kvalitet ved kraftige nedbørshændelser.

Hvis vandtemperaturen over en længere periode er høj (ca. 20°), er der risiko for blågrønalg. Lad være med at bade, hvis du ikke kan se dine fødder, når vandet når dig til knæene.

Fysiske forhold


Off. transport: Bus 388 kører ad Rungsted Strandvej.

Arealerne er private, færdsel og midlertidigt ophold (f.eks. badning) langs vandet er tilladt. Respekter de private områder og vis hensyn til beboerne.

Stranden

Det er muligt at bade direkte fra kysten, men primært bades der i området fra de private badebroer. Sandbunden er vekslende mellem sand, grus og sten, samt pletvis blød bund. Der er ofte lavvande og en dybde på 2 m nås ca. 100 m fra kysten. Strømmen er ringe eller stillestående.

Hørsholm Kommune, 48 49 00 00 eller bom-post@horsholm.dk



Fredheimvej (Bækrenden)

